# Schatzungsbericht

Auftraggeberin

**Brigitte Meier** 

Zubastrasse 33b 8212 Neuhausen

Objekt

EFH (Doppelhaushälfte)

Kat. Nr. 225 Underdorf 13 8460 Marthalen



Datum

18. Februar 2025

Experte

Pierre Ilg

dipl.Architekt ETH/SIA 8460 Marthalen

079 432 58 17

pierre.ilg@meierpartner.swiss

## 1. Zweck der Schätzung

Ermitteln des Verkehrswertes als mögliche Grundlage für den Verkauf der nicht bewohnten Liegenschaft.

## 2. Grundlagen

- Katasterplan Mst. 1:500, dat. 10. Februar 2025
- Grundbuchauszug, dat. 11. Februar 2025
- Inventarblatt der Gemeinde Marthalen, dat. Juni 1991
- Gebäudeversicherungsnachweis, dat. 12. Februar 2025
- Besichtigung vom 13. Februar 2025

#### 3. Bericht

### 3.1 Lage

Das einseitig angebaute Doppeleinfamilienhaus befindet sich in der denkmalgeschützten Kernzone von Marthalen. Zusammen mit dem Nachbargebäude bildet es hinter dem Restaurant Ochsen den räumlichen und dorfstrukturellen Übergang vom Ritterhof zum Underdorf.

Ostseitig ist für die Liegenschaft -im Verbund mit den Nachbarliegenschaften- der Blick frei in eine grosszügige und geschützte Grünfläche mit Gärten und Bäumen.

Das Grundstück ist nahe der westlich gelegenen reformierten Kirche. Gewisse Lärmimmissionen sind durch das Kirchgeläute und den Betrieb des nachbarlichen Restaurants Ochsen zu verzeichnen.

#### 3.2 Baugeschichte

Die beiden Gebäude wurden erstmals im Zehntenplan von 1746 aufgeführt und dienten als zwei Mehrzweckbauernhäuser, bestehend aus zwei Wohnteilen, Scheunen und Stallungen. Der heutige Gebäudekomplex entspricht in Form und Ausrichtung im Wesentlichen nach wie vor der Situation um 1746. Gemäss den alten Lagebüchern der Brandversicherung von 1812 bestanden alle Gebäudeteile aus einer reinen Fachwerkbauweise.

1916 erfolgte der Anbau eines Schopfes und eines Schweinestalles. Die strassenseitige Anhebung der Dachfläche des Hauptgebäudes erfolgte 1921.



Später wurde der Ökonomieteils zu einer Garage umgenutzt. Das ehemalige Scheunentor wurde 1965 durch ein kleineres, zweiflügliges Garagentor ersetzt. Die Liegenschaft wurde 1975 an die Kanalisation angeschlossen.

## 3.3 Denkmalpflegerisches INVENTAR

Die Liegenschaft wurde 1991 ins ortsbildgeschützte Inventar der Gemeinde Marthalen aufgenommen (vgl. Beilage Inventar). Basierend auf dem Inventar und der darin formulierten Schutzempfehlung ist die Erhaltung des Baukörpers und die nördliche Sichtfachwerkfassade postuliert ( > Auszug Inventar).

Mit der Inventarisation ist das Gebäude jedoch noch nicht unter Denkmalschutz gestellt!

Im Rahmen von allfällig geplanten Sanierungs- und Umbauvorhaben wird die Ortsdenkmalpflege das Inventar offiziell eröffnen und zusammen mit der Eigentümerschaft einen verbindlichen Schutzvertrag ausarbeiten. In diesem werden die unter Schutz stehenden Bauteile und Gebäudestrukturen definiert und die möglichen Veränderungsspielräume aufgelistet. Es ist zu beachten, dass auch das Innere des Gebäudes noch einer Schutzbetrachtung unterzogen werden muss.

#### 3.4 Grundstück / Bauzone


Das Grundstück Kat. Nr. 225 weist eine Fläche von 412 m2 auf; diese ist gegliedert in 119 m2 Gebäudegrundfläche 122 m2 Grünfläche 171 m2 befestigter Vorplatz

Die Erschliessung des Grundstückes erfolgt von der Underdorf (strasse) her und führt über das leicht ansteigende Grundstück Kat. Nr. 222. Es besteht ein gegenseitiges Fuss- und Fahrwegrecht zu Kat. 222 und 2050.

Das Grundstück verfügt über zwei äussere, mögliche Autoabstellplätze.

Das Grundstück liegt in der Kernzone. Basierend auf den Kernzonenvorschriften der Gde Marthalen und des Inventars sind keine baulichen Erweiterungen auf diesem Grundstück möglich.

Baulandreserven: Keine ( > Ausschnitt Kernzonenplan (braun)).




SCHUTZ BESTEHENDER SCHUTZ --

SCHUTZZWECK/EMPFEHLUNG

Erhaltung des Baukörpers und der nördlichen Sichtfachwerkfassade. Vor der Erteilung einer allfälligen Baubowilligung ist eine genauere Untersuchung samt Innenbesichtigung vorzunehmen.





#### 3.5 Gebäude

#### 3.5.1 Gebäudestruktur

Das Gebäude Assekr. 150 weist einen abgewinkelten Grundriss auf.

Das Gebäude ist ostseitig 38.40 m lang; westseitig 25.20 m

Die Gebäudetiefe beträgt nordseitig 25.50 m; südseitig 19.50 m, angebaut an das Gebäude Assekr. 151

Das Gebäude (Kernbau) wurde vor 1746 erstellt.



## 3.5.2 Nutzung

Untergeschoss: (ca. 100 m2 BGF), Natursteinkeller mit 2 Kellerabteilen

Erdgeschoss (ca. 119 m2 BGF): Eingangskorridor, Treppenaufgang Küche, Wohnzimmer, Zimmer, Toilette, Waschküche, Werkstatt (Garage), Zugang zum rückwärtigen Garten

Obergeschoss (ca. 100 m2 BGF): Treppenaufgang, Küche, Wohnzimmer, 3 Zimmer, Dusche, Toilette, Abstellraum

Estrich: Treppenaufgang, abgeschrägter Dachboden, Rauchkammer



#### 3.5.3 Konstruktion

Das Gebäude besteht im Grundsatz aus einer Fachwerkkonstruktion, die im Laufe der verschiedenen Umnutzungen partiell durch Mauerwerk ersetzt wurde.

Das Gebäude ist unterkellert (Natursteinkeller)

Decken mit Holzbalkenlagen, der Dachstock mit Pfetten und Sparren, Ziegeleindeckung (ohne Unterdach). EV-Fenster mit Vorfenster

# 3.5.4 Ausstattung

Der Innenausbau ist einfach und alt.

In den beiden Küche steht ein Holzherd zum Einfeuern, ein Elektroherd im OG, ein Boiler (60 lt) für Warmwasser, eine einfache, alte Küchenkombination im OG.

Beide Wohnzimmer mit je einem Kachelofen, verputzte Holzwerkstoffplatten-Deckenerkleidungen, alle Innenwände (gemauert?) und verputzt, Holzriemenböden mit Spannteppichen belegt, alle Innentüren mit gestemmten Füllungen

Lediglich die beiden Wohnzimmer und die beiden Küchen werden durch zwei Kachelöfen und zwei Holzherde beheizt. Die übrigen Räume verfügen über keine Heizung.

#### 3.5.5 Zustand und Unterhalt

Das Haus ist sehr einfach gebaut und nur mit dem nötigsten ausgestattet. Es wurden in den letzten Jahrzehnten keine massgeblichen Veränderungen oder Sanierungen ausgeführt. Die Installationen, der Ausbau und die Einrichtungen sind stark abgenützt oder defekt und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Unterhaltsbedarf u.a. bei folgenden Bauteilen:

- . Partielle Undichtigkeiten im Dachbereich
- . Fehlendes Unterdach
- . Partiell marode Fenstergewände und Dachabschlüsse, Dachuntersichten
- . Defekte Fensteranlage (EV-Verglasungen)
- . Aussenputzrisse und -Abplatzungen
- . Spenglerarbeiten partiell defekt
- . Äussere Malerarbeiten an Fassaden und Dachabschlüssen
- . Elektroinstallationen veraltet
- . Sanitärinstallationen verkalkt und veraltet
- . Heizungsinstallation ungenügend (nur 2 Kachelöfen und 2 Holzherde)









- . Kücheneinrichtungen komplett sanierungsbedürftig
- . Bäder, Duschen, Toiletten komplett sanierungsbedürftig

Partielle innere Verputzsanierungen Bodenbeläge erneuern Innere Malerarbeiten stark abgenutzt

Umgebungsunterhalt stark vernachlässigt

# 4. Schatzung

#### 4.1 Realwert

#### 4.1.1 Grundstück



4.1.2 Gebäude ca. 965 m3 à CHF 590 CHF 570'000.-

(\*) Altersentwertung - 40 % - CHF 228'000.-

Total CHF 342'000.-

# **Total Realwert**

CHF 459'800.-

(\*) Altersentwertung im Detail > Beilage 1

## 4.2 Verkehrswert

- Das Gebäude hat an dieser zentralen und geschützten Lage und auf Grund seiner Geschichte einen gewissen Liebhaberwert.
- Eine Anpassung an die heutigen Bedürfnisse und Vorschriften ist mit erheblichen Investitionskosten verbunden.
- Die denkmalpflegerischen und ortsbaulichen Auflagen schränken den Gestaltungsfreiraum ein.

Ich schätze den Verkehrswert auf CHF 450'000.-



## Verkehrswertschätzung 18.02.2025 EFH Underdorf 13, 8460 Marthalen

# Anmerkung:

In Abhängigkeit des Immobilienmarktes sowie der Einschätzung von allfällig weiteren Sachverständigen kann die Abweichung des Verkehrswertes für dieses Objekt bis zu +/- 15% betragen, d.h. eine Schätzung kann sich zwischen CHF 380'000 und CHF 520'000 bewegen.


Marthalen, den 18. Februar 2025

der Schätzer

Pierre Ilg

dipl. Architekt ETH / SIA





Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden.
Darf nicht für Baueingaben verwendet werden. Katasterpläne Amtliche Vermessung können beim örtlichen Nachführungs-Geometer bezogen werden.

Zentrum: [2690931.77,1275690.54]

OBJEKT	Ehemaliges Mehrzweckbauemhaus	INV.NR.	
ORTSLAGE	Unterdorf	VERS.NR.	150
STRASSE	Unterdorf 150	KAT.NR.	225
EIGENTÜMER	Anna Meiers Erben, z.Hd. Gottfried Meier, Underdorf 150.8460 Marthalen		

#### **KONSTRUKTION**

Zweistöckige Fachwerkkonstruktion mit sekundären Mauerteilen auf Natursteinsockel; sekundär einseitig angehobenes Sparrendach; Schleppdachanbau (O).

# DATIERUNG

#### KERNBAU

vor 1746

#### VERÄNDERUNGEN

1906 östlicher Schleppdachanbau; 1921 (?) Anhebung der westlichen Dachfläche; 20. Jh. Umnutzung der Scheune zu Garage und Wohnung.

 INVENTARISIERT
 AD&AD, Juni 1991

 NEGATIV NR.
 M 32/30, M 41/11a



#### **BEWERTUNG**

Dank seiner Lage ist der mehrfach umgenutzte Gebäudekomplex Vers. Nrn. 150/151 trotz hohem Substanzverlust wichtig als Baukörper am Übergang zwischen Ritterhof und Unterdorf und als Abschirmung der ausgedehnten Gartenfläche im Südosten.

#### **BEMERKUNG**

Inneres nicht besichtigt.

# 

#### **SCHUTZ**

BESTEHENDER SCHUTZ ---

## SCHUTZZWECK/EMPFEHLUNG

Erhaltung des Baukörpers und der nördlichen Sichtfachwerkfassade. Vor der Erteilung einer allfälligen Baubewilligung ist eine genauere Untersuchung samt Innenbesichtigung vorzunehmen.

#### 1. LAGE UND UMGEBUNG

Die zusammengebauten, traufständig dem grossen geteerten Platz hinter dem Ochsen zugewandten ehem. Mehrzweckbauernhäuser Vers. Nr. 150/151 bezeichnen den Übergang vom Ritterhof zum Underdorf. Ihre grösstenteils mit Hecken gefassten Gärten im Osten gehören zum kreisförmig von den Gebäuden des Ritterhofes, des Mittel- und Underdorfes gefassten Bereich.

#### 2. BAUGESCHICHTE

In den Zehntenplänen von 1746 und dem dazugehörenden Rodel befinden sich beide Gebäude, zwej Behaussungen und Hofstattn, Scheür, Stallungen und Krautgarten, im Besitz von Joseph Toggenburger, Schuester. Der Umriss des Komplexes auf den Zehntenplänen stimmt in den Hauptzügen mit jenem auf dem aktuellen Katasterplan überein. Die damals geradlinige interne Teilung quer zum First verläuft heute abgewinkelt.

Zwischen 1756 und 1801 trennt sich die Besitzergeschichte der beiden zusammengebauten Bauernhäuser (Geschichte des Nachbarhauses Vers. Nr. 151 siehe separates Inventar). 1801 heisst der Besitzer des nördlichen Gebäudes Vers. Nr. 150 Conrat Manz, Rothen. 1812 erscheint der Bau im Lagerbuch der Brandversicherung als reiner Fachwerkbau (Haus, Scheune, Stall) mit einem Schatzwert von 750 Gulden. Während der Dauer der Eintragungen im Lagerbuch der Brandversicherung (1812 bis 1928) bleibt das Gebäude im Besitz der Familie Manz (1831 Elias Manz, 1831 Elias Manz, Schulmeister, 1842 Elias Manz, Lehrer-jeweils derselbe oder der Sohn?, 1862 Elias Manz, Schulmeisters, 1899 Gustav Manz, Wegknecht, 1906 Gustav Manz - derselbe oder der Sohn?) 1906 wird erstmals ein Schopf und Schweinestallanbau; mit grösster Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um den wohl in diesem Jahr neu erbauten östlichen Schleppdachanbau. Die deutlich ablesbare Anhebung der westlichen Dachfläche des Hauptbaus dürfte mit den fürs Jahr 1921 Bauten zu identifizieren sein. Aus einer noch späteren Umbauzeit stammt die Umnutzung des einstigen Ökonomieteils zur Garage im EG und Zimmern im OG.

# 3. BAUBESCHRIEB (Kurzbeschrieb)

# 3.1. BAUKÖRPER, RAUMFOLGE UND NUTZUNG

Das einstige Mehrzweckbauernhaus mit Ökonomieteil im Norden, Wohnteil im Süden und Schopfanbau unter Schleppdach gegen Osten wird heute als Wohnhaus genutzt, wobei gewisse Räume als schopfartige Nebenräume erhalten geblieben sein dürften.

## 3.2. KONSTRUKTION

Im Prinzip Fachwerkkonstruktion (z.T. sekundär durch Mauern ersetzt) über Natursteinsockel. Sparrendach durch sekundäre Anhebung der westlichen Dachfläche strassenseits zum Rafendach verändert.

#### 3.3. GESTALTUNG UND AUSBAU

#### Äusseres:

Im heutigen Zustand von gewissem Interesse ist allein die nördliche Giebelseite, die im rechten Fassadenabschnitt und im Giebelfeld ein älteres Fachwerkbild aufweist. Zwischen zweigeschossigen Hauptständern ist eine einfache Konstruktion aus gespiegelt angeordneten, geschosshohen Streben und einer im EG, bzw. zwei Riegelebenen im OG, sowie ein schmales Abschlussband eingefügt. Die Konstruktionshölzer sind rostbraun, die Füllungen hell gehalten. Das Giebelfeld zeigt eine entsprechende, symmetrische Konstruktion mit einem Fenster in der Mitte des 1. DG's; deutlich ablesbar ist die sekundäre Anhebung der westlichen Dachfläche.

Die Hauptfassade (W) weist eine neuere Gestaltung mit Eingang in der Mitte des EG's, Garagetor anstelle des Tenntors (links) und zwei Fenstern (rechts) sowie zwei neueren dreiteiligen, sprossenlosen Fenstern im OG auf. Die Ostseite ist von der Strasse aus kaum einsehbar, scheint jedoch als eigentliche Rückfassade keine besondere Aufmerksamkeit erhalten haben.

Inneres:

Nicht besichtigt.

#### 4. GESAMTEINDRUCK UND BAULICHER ZUSTAND

Nach äusserem Augenschein zu schliessen, scheint das einseitig angebaute ehem. Mehrzweckbauernhaus als Folge sich wiederholender Eingriffe einen weitgehenden Verlust der originalen Bau- und Ausstattungssubstanz erlitten zu haben. Teiweise verschont geblieben ist die nördliche Giebelfassade. Der unauffällige Komplex des heute als Wohnhaus genutzten Gebäudes mit südlich angebauten Nachbargebäude Vers. Nr. 151 ist als Verbindungsbau zwischen Ritterhof und Underdorf von gewisser Bedeutung. Wichtig ist seine Funktion als östliche Begrenzung des leeren Ochsenplatzes, bzw. als Barriere zwischen Platz und den Gärten, die von den Gebäuden des Ritterhofes, des Under- und Mitteldorfes umschlossen werden.

## Beilage 1

# Übersicht der Altersentwertungsanteile

## Gebäude

100% CHF 570'000

# A Neuwert mit bestehendem Baustandard

(gem. Gebäudeversicherungswert GVZ)

Anteile:		Altersentwertung	
. Rohbau	60% CHF 342'000	- 33% - CHF 113′000	
Installationen . Ausbau	15% CHF 85'500 25% CHF 142'500	- 80% - CHF 68'000 - 33% - CHF 47'000	
Total Gebäude	100% CHF 570'000 >	- 40% < - CHF 228'000	

**B Realwert** nach Abzug der Altersentwertung - 40%:

CHF 570'000 ./. CHF 228'000 = CHF 342'000

Hinweis zu den vorliegenden Bauanteilen (Gliederung nach BKP Baukostenplan):

#### Der Rohbau umfasst:

- 211 Baumeisterarbeiten
- 214 Montagebau in Holz (Zimmermann)
- 221 Fenster in Holz
- 222 Spenglerarbeiten
- 224 Bedachungsarbeiten
- 226 Fassadenputze
- 228 Äussere Malerarbeiten

#### Die Installationen umfassen:

- 230 Elektroanlagen
- 242 Heizungsanlagen
- 250 Sanitäranlagen (inkl. Bad, WC)
- 258 Kücheneinrichtungen

#### Der Ausbau umfasst:

- 271 Gipserarbeiten
- 273 Schreinerarbeiten
- 281 Bodenbeläge
- 282 Keramische Plattenarbeiten
- 284 Hafnerarbeiten
- 285 Innere Malerarbeiten